

仁賀保
○介助者が必要
○災害時、みんな
使えない
○施設が古い

①仁賀保地

仁賀保体育館

★点検案内

木造
構造
Ca-32

外への
手すりか
あんな
良い

穴の大き
い!

小石は20cm
程度で
足踏
長し!!

車椅子
自在に
入れる

穴の
大き
い!

車椅子
入れ
ない

車椅子
使用
不可

車内
駐車場
あり

高さ20cm
は
必要!

足踏
あり!!

入り口
の
高さ

入り口
の
高さ

高さ
見え
ない!!

手すり
高い!!

スロー
カーブ

入り口
の
高さ

入り口
の
高さ

入り口
の
高さ

入り口
の
高さ

電線
の
高さ

電線
の
高さ

非常
口の
高さ

非常
口の
高さ

非常
口の
高さ

非常
口の
高さ



入り口
の
高さ

(仁賀保 1/200)